

Wetterstation wieder intakt

VON HELMUT KOHLER

.....

Bad Säckingen Nach dem zweiten Hubsteigereinsatz von dieser Woche sind die Reparaturarbeiten Hagelschaden vom Sonntagabend, 1. Juni, an der Wetterstation im Kurgebiet Bad Säckingen abgeschlossen. Der Sonnenscheinsensor und der Windmesser sind am alten Deutschen Wetterdienst-Zehn-Metermast befestigt und zum Auswechseln dieser Sensoren benötigte es den Hubsteiger der Bad Säckinger Stadtgärtnerei.

Die komplette Erneuerung der Schutzhütte mit Temperatur-Feuchtesensor, dem Ventilator und der Solarzelle, sowie die Solarzelle der Funkübertragung wurde schon am 28. Juni ausgeführt. Nach dem extremen Hagelschaden gab es jedoch keine Datenausfälle. Aus dem Ersatzteillager wurden die Sensoren provisorisch unten an der Station montiert.



Der Wettermann kann auch reparieren.

FOTO: HELMUT KOHLER